



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)

Регионална колегия Пловдив

4023 гр.Пловдив,бул. Освобождение 32,ет.4, тел./ факс 032/681-006, e-mail: kiip_plovdiv@abv.bg

Изм.№КИИП-ПД-023 / 18.08.2025 г.

ДО

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ)

1233 гр.София,бул."Княгиня Мария Луиза" №110

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

4020 гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов"№ 35

Агенция "Пътна инфраструктура"

1606 гр.София,бул."Македония"№3

Областна администрация – Пловдив

4002 гр.Пловдив, пл."Никола Мушанов" 1

Копие:

Сдружение "Балканка"

1839 гр.София, ул."Челопешко шосе"№26

Уважаеми Дами и Господа,

По сигнал на инж. Димитър Куманов, представител на Сдружение „Балканка“ и член на КИИП, РК София-град, е извършен оглед от екип от експерти на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, РК Пловдив на долното строене на мостовете над р.Марица на околновръстен път на гр. Пловдив след пътен възел „Скобелева майка“ към отклонението за с.Скуtare.

Констатирано е насипване на трошен камък около речните стълбове на жп моста, напукване на частични „кожуси“ без армировка около стълбовете на пътния мост и не премахнати стар ростверк върху дървени пилоти и стълб от демонтирания стоманен жп мост.

Във връзка с осигуряване проводимостта на реката, бихме искали да Ви уведомим, че **така констатираните неблагоприятни факти около долното строене на мостовете са предпоставка за следващи проблеми.**

Дървените пилоти в зоната си на аерация гният и вероятността ростверкът заедно със зидания стълб върху него, да се разруши с всички произтичащи от това последствия е много голяма.

Натрупаният трошен камък фракция 0-500 може да бъде отнесен при висока вода, освен това създава паразитна допълнителна маса при сеизмично въздействие.

Препоръчваме да се извършат спешно корекционни мероприятия минимум на 100m преди и след мостовете за корекция на речното дъно и бреговете, съобразено със съществуващия в момента релеф на речното русло и да се демонтират остатъците от долното строене на отстранения жп мост. Да се провери техническото състояние на мостовите конструкции от съответни експерти.

Приложение: 4 бр. снимки

Председател на КИИП-ПЛОВДИВ:
инж.РАДОСТИНА БОГДАНОВА



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)

Регионална колегия Пловдив

4023 гр.Пловдив,бул. Освобождение 32,ет.4, тел./ факс 032/681-006, e-mail: kiip_plovdiv@abv.bg





КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)

Регионална колегия Пловдив

4023 гр.Пловдив,бул. Освобождение 32,ет.4, тел./ факс 032/681-006, e-mail: kiip_plovdiv@abv.bg

