

КИИП - Пловдив
Вх. № 009
27.04.2018 г.

До
Инж. Емил Бойчев
Председател на Регионална колегия на
Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране-Пловдив
Бул. „Освобождение“ №32
Ж.К. „Тракия“
Гр. Пловдив

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Боян Димитров Дерибеев с ЕГН:7512164505 с адрес ул. „Бузлуджа“ №45, гр. Асеновград и адрес за кореспонденция ул. „Воденска“ №12А, ет.1.

Моб.тел.: 0898746180, e-mail: boyanderibeev@hotmail.com

Относно Обект: **„ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦДГ „СВОБОДА“, ГР.ЯМБОЛ, УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №78”.**

Господин Председател,

Желая да Ви информирам, че за обект „Основен ремонт/реконструкция на детска ясла „Свобода“, в ПИ 87374.540.159, к. р 540, УПИ II-за детска градина, кв.38, гр. Ямбол на ул.„Александър Стамболийски“ №78, гр. Ямбол, са изпълнявани строително монтажни дейности (СМР) и от м. Ноември 2017г. не е осъществяван авторски надзор по време на строителството (по ЗУТ Чл.162), както и не са подписвани никакви актове и протоколи от проектант по част „Строителни конструкции“.

Договора за авторски надзор е между Община Ямбол, като „Възложител“ с „ЕКСЕЛАНСЕНЕРЖИ“ ЕООД – Управител Нонка Богоев, като „Изпълнител“.

В предвид факта, че проекта е финансиран от фондове на ЕС по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, съфинансиран от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/020 е под важно наблюдение и контрол от финансиращия орган.

Особено, важно е че ежедневно сградата ще се обитава от деца!

Като автор на проекта и проектант конструктор по част „Строителни конструкции“ съм възпрепятстван от Нонка Василева Богоева – управител на „ЕКСЕЛАНСЕНЕРЖИ“ ЕООД – гр. София, да осъществявам авторски надзор по време на строителството (по ЗУТ Чл.162) по проектирания от мен обект по част „Строителни конструкции“

След като констатирах представените в доклада нарушения, съвсем целенасочено се направи опит да бъде отстранен, като автор на проекта с нотариална покана в която се заявява, цитирам „ Уведомяваме Ви, че на основание чл. 32 от Договора с Възложителя по проекта авторските права по проекта във всички негови части принадлежат изцяло на Възложителя – Община Ямбол. Съгласно нормативната разпоредба на чл.42, ал. 2ЗавСП, Вие не можете да препяствате използването на проекта от Възложителя в пълен обем, нито неговите евентуални бъдещи изменения от трето лице.”(край на цитата)

Към настоящия момент авторските права за упражняване на авторски надзор на строежа документално не са прехвърлени на друг легитимен проектант. За случая съм уведомил Община Ямбол, ДНСК-ЦУ, РДНСК-Югоизточен район, фонда на ЕС по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”.

Определям, че отношението на Нонка Василева Богоева към мен, проектантите и всички участници в проекта с действията си омаловажава проектантския труд и уронват престижа на професията, като Управител няма необходимите управленски качества и образователен ценз за да взима отношение по строителните нарушения възникнали на обекта .

Считам, че случая трябва да се разгледа от „КИИП” , за ответна позиция по случая, както и да получа подкрепа от колегите в секция „КСС” .


1. Прилагам доклад от констатирани нарушения по време на изпълнението на строителството

Доклад

от констатирани нарушения върху носещата конструкция
по време на изпълнението на строителството



1. Напречно просичане по долен пояс на 1 етаж в средата и четвъртината от готови подови елементи с кухини ПЕ Ц60-2 / 600-1 на двуетажна скелетно гредова подовите и покривни плочи от готови сглобяеми елементи ПЕ (подови елементи с цилиндрични кухини) сграда проектиран 1969г. и въведена през 1976г. По същия начин е изпълнено и на втора плоча, но до моето идване беше вече запълнено. Отворени надлъжни пукнатини между панелите




2. Напречно просичане по долен пояс на 1 етаж в средата на готови подови елементи с кухини ПЕ Ц60-2 / 600-1. По същия начин е изпълнено и на втора плоча, но до моето идване беше вече запълнено. Отворени надлъжни пукнатини между панелите.




2. Разрушение при стъпването на готови подови елементи с кухини ПЕ Ц60-2 / 600-1. Разрушена целостта на греда и срязана носеща армировка




3. Разрушение при стъпването на готови подови елементи с кухини ПЕ Ц60-2 / 600-1.
Разрушена целостта на панелата и отворена пукнатина



4. Прорязване и пробиване на готови подови елементи с кухини ПЕ Ц60-2 / 600-1.
Връзки на гофретата с армировката на панелата



5. Прорязване и пробиване на готови подови елементи с кухини ПЕ Ц60-2 / 600-1.
Връзки на гофретата с армировката на панелата



6. Прорязване и пробиване на готови подови елементи с кухини ПЕ Ц60-2 / 600-1.
Връзки на гофретата с армировката на панелата. Вижда се рехавостта на бетона на панелата при изработката в заводски условия

7. За констатираните нарушения в Заповед от 13.10.2017г., исках писмено становището за това състояние на Строителния надзор, Главния инженер на община Ямбол и на Техническия контрол по част „Конструктивна“, с предложения за решения, но такова не ми беше представено.

Дата 04.2018г.

Подпис:



/инж. Боян Дерибеев/